



Communauté Historia ASBL
Virgil Declercq, président
Protection et mise en valeur du patrimoine et de l'environnement
Rue Fernand Lacroix 23/4, 4520-Wanze
G : 0470876705
Communaute.history@gmail.com

Mons, le 26/01/21

ETAT DES LIEUX

Situation du bien : Place du chapitre-MONS

Etabli par : Communauté Historia ASBL

Rue Fernand Lacroix 23/4 4520-Wanze

Réalisé pour : Cabinet ministre De Bue, AWAP, KIK Irpa

Visite en date du : le 26 janvier 2021

I. CONTEXTE


-Collégiale, située place du chapitre-MONS, portant sur la voirie et le trottoir.

Remarques générales :

-Ensemble en pierre de grès, d'Ecaussine et brique datant du XVe s au XVIIe s pour la majeure partie de l'édifice. L'édifice subit plus d'un an des restaurations illégales. L'intégrité du mobilier religieux est actuellement menacée. -Jeu de photos annexé au dossier.

-Jeu de photos annexé au dossier.

II. DESCRIPTION DES LIEU



CC Irpa

INTERIEUR

- Un bas-relief au-dessus d'un autel près de la sacristie a été fort détérioré. L'albâtre est marqué par de nombreuses et récentes traces de ponçages excessifs. Des traces de fer sont incrustés dans l'albâtre même. Des enlèvements de matière sont à déplorer ;
- Plusieurs statues présentent également des traces d'interventions récentes ; des couches de peintures bon marché blanches ont été appliquées sur une grande partie des statues dans la collégiale. De l'acrylique a été appliquée pour remplacer les anciennes dorures. Les autels et statues sont touchés pour la plupart.
- Plusieurs volutes ont été arrachées de l'autel saint Hilaire (elles sont actuellement entreposées cachées sous un drap noir près des toilettes).
- La cloche du chœur a été complètement griffée en raison d'un ponçage excessif, l'ange au-dessus de la cloche a complètement été enduite d'acrylique.
- L'ouvrier nous a également fait remarquer que tous les bas-reliefs de l'église ont poncé à la fibre de verre.
- Du béton a été utilisé pour réparer des ornements d'un autel.
- Le laiton de l'autel numéro 15 a été nettoyé au SIDOL.
- Les autels ont été nettoyés à différentes reprises à l'eau.
- ...

ANNEXE

- Dossier photos





